

被评价单位名称	宁海建新橡塑有限公司				
单位地址	浙江省宁波市宁海县梅林街道梅林南路 158 号				
服务类型	现状评价	联系人	章巧静		
技术负责人	姜翠霞				
质控负责人	孙春花				
项目负责人	郁 斌				
评价报告编制人	师莎莎				
现场调查人员	郁 斌、师莎莎	陪同人	章巧静	时间	2021.8.10 2021.8.21
现场采样、现场检测人员	金安琪、孙祥	陪同人	章巧静	时间	2021.8.21-8.23
评价报告提交时间	2022 年 2 月 28 日				
技术服务过程影像					
	企业大门				
					
现场采样过程 1	现场采样过程 2				